

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Duomo di Amalfi - Intervento di restauro e messa in sicurezza della facciata

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania

Data, 23/11/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 035279c	Integrazione nei casi di lacune di mosaici parietali, eseguibile su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla ricerca di materiali simili all'originale, ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura con tessere moderne: tessere con lato tra 1 e 2 cm, superficie compresa entro 50 dm ² euro (cinquantatre/75)	dmq	53,75
Nr. 2 035290	Boiacatura per la saturazione degli interstizi tra le tessere, al fine di migliorare la stabilità del tessellato e rallentare il degrado dei mosaici pavimentali; da valutare al mq su tutti i mq, con malta liquida a base calce e microinerti, per una applicazione e successiva rimozione dell'eccesso di prodotto e in ultimo spugnatura con acqua euro (ottantasette/84)	mq	87,84
Nr. 3 ANALISI 001	Fontitura e posa in opera di ripristino della funzionalità delle lastre di copertura in piombo realizzata con le seguenti fasi: 1) identificazione delle giunture saldate a stagno che si sono distaccate o ammalorate 2) accurata rimozione dei detriti che si possono essere insinuati tra la lastra ed il sotto fondo 3) ribattitura delle giunzioni per ripristinare la complanarità, pulitura delle zone adiacenteventualmente ove necessario ripristinando il sottofondo 4) accurata spazzolatura della superficie parallelamente alle saldature ormai non più efficienti da entrambi i lati delle medesime 5) applicazione di un primo strato di primer adesivante 6) applicazione di una strato di membrana impermeabilizzante elastomerica liquida 7) posizionamento di retina sintetica 8) applicazione secondo le istruzioni del fabbricante di seconda mano a coprire 8) rimozione delle stuccature non idonee tra la lastra e la superficie lapidea o nella sede a suo tempo creata per la sua ammortatura 9) ripristino delle stuccature con malta idonea costituita calce idraulica ed inerti onde ottenere la coloritura desiderata. euro (novantasei/91)	ml	96,91
Nr. 4 COVID - ANCE.6a	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: a. tipo II Distribuire a tutti i lavoratori euro (uno/00)	cadauno	1,00
Nr. 5 COVID - ANCE.14	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013. Da fornire agli addetti alla pulizia e sanificazione euro (tre/90)	cadauno	3,90
Nr. 6 COVID - ANCE.2	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. euro (cinquantacinque/00)	cadauno	55,00
Nr. 7 COVID ANCE.21	DISINFETTANTE PER AMBIENTIA BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per es. candeggina) tanica da 5 litri Postazione di ingresso - wc - spogliatoio - area consumazione pasti euro (sei/00)	cadauno	6,00
Nr. 8 COVID - ANCE.9	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 9 COVID- ANCE. 26	CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO E INDICAZIONI PROCEDURE COVID-19 REALIZZATA IN PVC. COMPRESA DI FORNITURA E MESSA IN OPERA: DIM. 50X50 euro (cinque/00)	cadauno	5,00
Nr. 10 COVID- ANCE.11	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,		

