


# MINISTERO DELL'INTERNO CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



## L'intervento dei Vigili del Fuoco nelle emergenze sui Beni Culturali

- Ing. Guido Parisi Direttore reg.le VV.F. Campania
- Ing. Eros Mannino Dirigente Uff. sicurezza BB.CC.

"Gestione dell'emergenza e salvaguardia del patrimonio culturale" Napoli, 18 Settembre 2013









#### Un po' di storia



### Sisma umbro-marchigiano del 26/9/1997:

nascono spontaneamente presso i COM i **primi contatti** diretti tra funzionari Mibac e VV.F. per **assistenza tecnica** per recuperi beni ed interventi di messa in sicurezza, soprattutto cerchiature di torri e campanili in **altezza** con **personale SAF** 

### Sisma L'Aquila del 6/4/2009:

Strette intese tecniche tra Ufficio del Vice Commissario delegato per i Beni Culturali e Vigili del Fuoco (Nucleo NCP) per realizzare opere provvisionali con progettazione congiunta ed elevata standardizzazione (schede "STOP")



#### Protocollo d'intesa del 7 Marzo 2012



Protocollo d'intesa del 7 Marzo 2012 tra MiBAC e Ministero Interno, per un rapporto continuo di collaborazione sviluppando:

- Analisi rischio incendio nei siti culturali e pianificazione d'emergenza;
- Formazione ai dipendenti MiBAC incaricati misure di P.I.;
- Esercitazioni per migliorare i modelli di intervento integrato;
- Attività ricognitive c/o siti culturali, con modelli condivisi;
- Campagne sensibilizzazione sulla sicurezza, rivolte ai visitatori;
- Scambio di informazioni, sia per la Prev. Incendi che per l'emergenza;
- Studio ed aggiornamento delle normative di di P.I., e monitoraggio sull'applicazione delle procedure
- Istituisce una <u>Commissione paritetica</u> di sei membri (3+3), oltre il Presidente, con sede presso MiBAC e, in caso di criticità, presso il C.O.N. VV.F.



#### Struttura organizzativa MiBAC in emergenza



<u>Dec. S. G. MiBAC del 25/5/12</u>, (a seguito sisma in Emilia R.) istituisce la struttura organizzativa MiBAC di coordinamento e monitoraggio delle fasi emergenziali:

#### **Unità Coordinamento Nazionale**, c/o Segr. Generale:

- Coordinamento con strutture centrali/periferiche ed istituzioni esterne;
- Verifica applicazione procedure di verifica danni, schedatura, messa in sicurezza beni mobili ed edifici, allont. e ricoll. beni, restauro in situ;
- Monitoraggio informatico messe in sicurezza, consolidamenti e restauri

#### Unità Coordinamento regionale, c/o Dir.Reg. MiBAC

- Coordinamento attività MiBAC sul territorio e collegamento con altre strutture che operano in emergenza;
- Gestione squadre di rilievo danni al patrimonio culturale;
- Individuazione luoghi di ricovero dei beni da trasferire;
- Vigilanza e supporto nelle fasi di rilievo, messa in sicurezza e ricostruzione.



#### Unità di coordinamento regionale (UCR-MiBAC)



Presso l'UCR-MiBAC sono istituite le seguenti unità operative, i cui coordinatori e referenti sono nominati dal Direttore regionale:

- 1. Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale;
- 2. Unità di coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso spostamento beni) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari;
- 3. Unità <u>depositi temporanei e laboratori</u> di primo intervento sui beni mobili.

































































#### Messa in sicurezza
















#### Messa in sicurezza









#### Messa in sicurezza



















## Grazie per l'attenzione!